## Ausfüllmuster

#### Zahnmedizinische/-r Fachangestellte/-r und Prophylaxeassistent/-in

### Gefährdungsbeurteilung nach §§ 5, 6 ArbSchG

Arbeitsaufgaben:

Sie unterstützen Zahnärzte und -ärztinnen bei allen Tätigkeiten in einer Praxis. Sie empfangen und betreuen die Patienten, organisieren die Praxisabläufe und assistieren bei Untersuchungen und Behandlungen.

Hauptsächlich arbeiten sie in Zahnarztpraxen, Zahn-, Mund- und Kieferkliniken sowie in universitären Zentren für Zahn-,

		Muna- una Kierern		ı			
1	Mechanische Gefährdung	Kontrolliert be- wegte unge- schützte Teile	Gefährliche Oberflächen	Unkontrolliert bewegte, herab- fallende, umstür- zende Teile	Transport oder mobile Arbeitsmittel	Sturz, Ausrut- schen, Stolpern, Umknicken	Absturz
		X	X	X	X	X	X
2	Elektrische Gefährdung	Elektrischer Schlag	Lichtbögen	Statische Elektrizität	Elektromagneti- sche Felder		
		X					
3	Chemische Gefährdung (Gefahrstoffe)	Hautkontakt (Feststoffe, Flüssigkeiten, Feuchtarbeit)	Einatmen (Gase, Dämpfe, Nebel, Stäube, Rauche)	Verschlucken X	Physikalchemi- sche Gefährdungen (unkontroll. chem. Reaktionen)	Nanomaterialien	
_					7 1 1 1 20 (		
4	Brand- und/oder Explosionsge- fährdung	Brandgefährdung durch Feststoffe, Flüssigkeiten, Gase	Explosionsgefährdung (explosionsfähige Atmosphäre)	Zündquellen bei Brand- bzw. Ex- plosionsgefahr	Explosivstoffe (explosionsfähige Stoffe/Sprengstoffe)	Physikalische Explosionen	
5	Thermische Ge- fährdung	Kontakt mit hei- ßen Medien	Kontakt mit kal- ten Medien				
		X					
6	Biologische Gefährdung (biologische Arbeits- stoffe, z.B. Bakterien, Viren, Pilze)	Infektionsgefährdung durch pathogene Mikroorganismen	Sensibilisierende/ toxische Wirkun- gen von Mikroor- ganismen	Gentechnisch ver- änderte Organismen			
7	Physikalische	Lärm	Ultraschall, Inf-	Vibrationen	Optische Strahlung	Ionisierende	Unter- oder
	Einwirkungen	Zurm	raschall	(Ganzkörper- oder Hand-Arm-Vibra- tionen)	(UV-, IR-, sichtbare und Laserstrahlung)	Strahlung (α-, β-, γ-, Neutronen-, Röntgenstrahlung)	Überdruck
		X		X	X	X	
8	Belastung durch Arbeits- umgebung	Klima (Tempera- tur, Feuchte, Luftge- schwindigkeit, Wär- mestrahlung)	Beleuchtung (Be- leuchtungsstärke, Blendung, Refle- xion)	Unzureichende Atematmosphäre (Sauerstoffgehalt, Luftwechsel)	Unzureichende Flucht- und Ver- kehrswege, Fußbö- den, Treppen	Unzureichende Kennzeichnung	Unzureichende Bewegungsfläche, ungünstige Anordnungen
		X	X				
9	Physische Belastung/ Arbeitsschwere	Schwere dynami- sche Arbeit (Handhaben schwerer Lasten)	Einseitige dyna- mische Arbeit (wiederkehrende Bewegungen)	Haltungsarbeit (Zwangshaltung), Haltearbeit	Kombination aus statischer und dy- namischer Arbeit		
				X			
10	Psychische Faktoren	Ungenügend ge- staltete Arbeitsaufgabe	Ungenügend ge- staltete Arbeitsorganisa- tion	Ungenügend ge- staltete soziale Bedingungen	Ungenügende Ar- beitsplatz- und Ar- beitsumgebungsbe- dingungen		
11	Weitere Gefährdungen	Durch Menschen (z.B. Straftaten/ Raubüberfall)	Umgang mit Tie- ren (z.B. gebissen werden)	Gefahr des Ertrinkens	Alleinarbeit	Informationsauf- nahme, Handha- bung von Stell- teilen	

# Ausfüllmuster

Ĩ.	Technische Schutzmaßnahmen	S	oll	Umgesetzt		
Gefährd faktor Nr.		JA	NEIN	JA	NEI	
	Bereitstellung von Erste-Hilfe-Einrichtungen und Verbandbüchern	X	TUBLEY	X	TILL	
	Oberflächen der Arbeitsmittel (wasserundurchlässig, leicht zu reinigen, säurewiderstandsfähig)	X		X		
	Angemessene Möglichkeiten zur Verständigung sowie Warnung					
1	Sicherung von Gefahrenbereichen an Arbeitsmitteln (Abdeckungen, Schutzhauben/-gitter usw.)	Х		Х		
.1	Trennende oder ortsbindende Schutzeinrichtungen, ortsbewegliche Steuereinrichtungen mit Not-Aus- Schaltern, Zustimmungsschaltern, reduzierter Geschwindigkeit	X		X		
2	Zusatzeinrichtungen (z.B. Hilfswerkzeuge, Zangen, Greifer)	Х		Х		
3	Sicherungen gegen unbefugtes oder irrtümliches Ingangsetzen	X		X		
3	Regale: ausreichend standfest und tragfähig; nach Montageanleitung aufgestellt, gegen Kippen	X		X		
3	gesichert Schubladen mit Sperre gegen Herausrutschen und ggf. mit Ausziehsperren (immer nur eine Schublade)					
5	Gleichmäßiger, rutschfester Bodenbelag ohne Kanten, antistatischer Bodenbelag	X		X		
		X		X		
5	Abdeckung und Kennzeichnung von Leitungen auf dem Boden	X		X		
5	Sichere Leitern, Tritte mit CE-/GS-Zeichen (keinen Bürodrehstuhl als Aufstiegshilfe verwenden)	Х		X		
K	Sichere, geeignete Arbeitsmittel mit allen erforderlichen Schutzeinrichtungen (CE-/GS-Zeichen)	Х		X		
K	Geeignete, sichere Medizingeräte	Χ		X		
l	Sichere Aufbewahrung oder Lagerung von Gefahrstoffen (Verhinderung von Miss- oder Fehlgebrauch)	Χ		Х		
2	Absaugeinrichtungen für Trockenschleifen	Х		Х		
l	Bereitstellung geeigneter Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen	Х		Х		
3	Besondere Abfallbehältnisse	X	1	X		
2	Desinfektionsplatz	X		X		
1	Lärmschutzmaßnahmen (Lärmdämmung, Kapselungen)		Х			
[	Lüftungs-/Absaugeinrichtungen an Entstehungs-/Austrittsstellen von Gefahrstoffen	Х		Х		
2	Ausreichende Beleuchtungseinrichtungen	X		X		
<u>.</u>	Ergonomische Gestaltung des Arbeitsplatzes					
		X		X		
5	Sicherer, geeigneter PC gemäß den auszuführenden Arbeiten	X		X		
5	Möbel mit abgerundeten Kanten	Χ		Х		
faktor Nr.	Organisatorische Schutzmaßnahmen		<u>Soll</u>		<u>Umgesetz</u>	
fa ty		JA	NEIN	JA	NE	
	David the III and City to C					
	Betriebsanleitung, Herstellerdokumentation, Sicherheitsinfos	Χ		Х		
	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit	X		X		
	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit	X		X		
	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel	X X X		X X X		
	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen	X X X		X X X		
	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge	X X X X		X X X X		
	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren)	X X X X		X X X X X		
	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter	X X X X X		X X X X X X		
3	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen)	X X X X X X		X X X X X X X		
	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen	X X X X X X X X		X X X X X X X X		
3	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten	X X X X X X X X X		X X X X X X X X X		
3	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten Leitungen und Kabel ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen, nicht auf Zug belasten	X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X		
3 5	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten Leitungen und Kabel ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen, nicht auf Zug belasten Bauartzulassung für medizinisch-technische Geräte	X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X		
5	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten Leitungen und Kabel ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen, nicht auf Zug belasten Bauartzulassung für medizinisch-technische Geräte Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise (verständlich, gut wahrnehmbar)	X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X		
3 5 K	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten Leitungen und Kabel ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen, nicht auf Zug belasten Bauartzulassung für medizinisch-technische Geräte Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise (verständlich, gut wahrnehmbar) Regelmäßige Prüfung prüfbedürftiger Arbeitsmittel	X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X		
3 5 K	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten Leitungen und Kabel ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen, nicht auf Zug belasten Bauartzulassung für medizinisch-technische Geräte Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise (verständlich, gut wahrnehmbar) Regelmäßige Prüfung prüfbedürftiger Arbeitsmittel Maßnahmen zur Vermeidung/Reduktion von Aerosolen, Stäuben, Nebeln	X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X		
3 5 4	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten Leitungen und Kabel ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen, nicht auf Zug belasten Bauartzulassung für medizinisch-technische Geräte Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise (verständlich, gut wahrnehmbar) Regelmäßige Prüfung prüfbedürftiger Arbeitsmittel	X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X		
3	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten Leitungen und Kabel ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen, nicht auf Zug belasten Bauartzulassung für medizinisch-technische Geräte Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise (verständlich, gut wahrnehmbar) Regelmäßige Prüfung prüfbedürftiger Arbeitsmittel Maßnahmen zur Vermeidung/Reduktion von Aerosolen, Stäuben, Nebeln	X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X		
3	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten Leitungen und Kabel ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen, nicht auf Zug belasten Bauartzulassung für medizinisch-technische Geräte Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise (verständlich, gut wahrnehmbar) Regelmäßige Prüfung prüfbedürftiger Arbeitsmittel Maßnahmen zur Vermeidung/Reduktion von Aerosolen, Stäuben, Nebeln Gefahrstoffkataster/Sicherheitsdatenblätter/Betriebsanweisungen	X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		
3 5 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten Leitungen und Kabel ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen, nicht auf Zug belasten Bauartzulassung für medizinisch-technische Geräte Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise (verständlich, gut wahrnehmbar) Regelmäßige Prüfung prüfbedürftiger Arbeitsmittel Maßnahmen zur Vermeidung/Reduktion von Aerosolen, Stäuben, Nebeln Gefahrstoffkataster/Sicherheitsdatenblätter/Betriebsanweisungen Substitution von Gefahrstoffen/Betriebsmitteln	X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X		
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten Leitungen und Kabel ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen, nicht auf Zug belasten Bauartzulassung für medizinisch-technische Geräte Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise (verständlich, gut wahrnehmbar) Regelmäßige Prüfung prüfbedürftiger Arbeitsmittel Maßnahmen zur Vermeidung/Reduktion von Aerosolen, Stäuben, Nebeln Gefahrstoffkataster/Sicherheitsdatenblätter/Betriebsanweisungen Substitution von Gefahrstoffen/Betriebsmitteln Erstellung eines Hautschutzplans	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		
3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten Leitungen und Kabel ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen, nicht auf Zug belasten Bauartzulassung für medizinisch-technische Geräte Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise (verständlich, gut wahrnehmbar) Regelmäßige Prüfung prüfbedürftiger Arbeitsmittel Maßnahmen zur Vermeidung/Reduktion von Aerosolen, Stäuben, Nebeln Gefahrstoffkataster/Sicherheitsdatenblätter/Betriebsanweisungen Substitution von Gefahrstoffen/Betriebsmitteln Erstellung eines Hautschutzplans Hautkontakt mit Krankheitserregern oder Desinfektionsmitteln weitgehend ausschließen Betriebsanweisung und Hygieneplan Nicht essen und trinken, vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände reinigen, Hautpflegemittel benut-	X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		
3 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten Leitungen und Kabel ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen, nicht auf Zug belasten Bauartzulassung für medizinisch-technische Geräte Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise (verständlich, gut wahrnehmbar) Regelmäßige Prüfung prüfbedürftiger Arbeitsmittel Maßnahmen zur Vermeidung/Reduktion von Aerosolen, Stäuben, Nebeln Gefahrstoffkataster/Sicherheitsdatenblätter/Betriebsanweisungen Substitution von Gefahrstoffen/Betriebsmitteln Erstellung eines Hautschutzplans Hautkontakt mit Krankheitserregern oder Desinfektionsmitteln weitgehend ausschließen Betriebsanweisung und Hygieneplan Nicht essen und trinken, vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände reinigen, Hautpflegemittel benutzen	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		
33 33 55 88 88 88 88 88 88 88 88	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten Leitungen und Kabel ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen, nicht auf Zug belasten Bauartzulassung für medizinisch-technische Geräte Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise (verständlich, gut wahrnehmbar) Regelmäßige Prüfung prüfbedürftiger Arbeitsmittel Maßnahmen zur Vermeidung/Reduktion von Aerosolen, Stäuben, Nebeln Gefahrstoffkataster/Sicherheitsdatenblätter/Betriebsanweisungen Substitution von Gefahrstoffen/Betriebsmitteln Erstellung eines Hautschutzplans Hautkontakt mit Krankheitserregern oder Desinfektionsmitteln weitgehend ausschließen Betriebsanweisung und Hygieneplan Nicht essen und trinken, vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände reinigen, Hautpflegemittel benutzen Verhinderung von Zugluft durch geeignete Anordnung der Möbel oder Trennwände	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		
3 5 x x x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten Leitungen und Kabel ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen, nicht auf Zug belasten Bauartzulassung für medizinisch-technische Geräte Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise (verständlich, gut wahrnehmbar) Regelmäßige Prüfung prüfbedürftiger Arbeitsmittel Maßnahmen zur Vermeidung/Reduktion von Aerosolen, Stäuben, Nebeln Gefahrstoffkataster/Sicherheitsdatenblätter/Betriebsanweisungen Substitution von Gefahrstoffen/Betriebsmitteln Erstellung eines Hautschutzplans Hautkontakt mit Krankheitserregern oder Desinfektionsmitteln weitgehend ausschließen Betriebsanweisung und Hygieneplan Nicht essen und trinken, vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände reinigen, Hautpflegemittel benutzen Verhinderung von Zugluft durch geeignete Anordnung der Möbel oder Trennwände Luftbefeuchtung (relative Luftfeuchtigkeit > 50 %); regelmäßige Stoßlüftung Beleuchtungsstärke den Arbeiten entsprechend anpassbar (flimmer- und flackerfreie Beleuchtung, Reflexionen auf dem Bildschirm vermeiden, Anordnung Bildschirm parallel zum Fenster, Sehabstand	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		
3 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	Sichtkontrolle der Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeit Regelmäßige Reinigung der Arbeitsräume und -mittel Unterweisung vierteljährlich/halbjährlich/jährlich und bei Bedarf Durchführung regelmäßiger Evakuierungsübungen Arbeitsmedizinische Vorsorge Immunisierung (Impfung gegen Hepatitis-B-Viren) Arbeitszeit-/Beschäftigungsbeschränkungen z.B. für Jugendliche und werdende Mütter Alkoholverbot während der Arbeitszeit/Rauchverbot im Arbeitsbereich (betriebsbezogen festlegen) Werkzeuge und Arbeitsmittel sicher ablegen Probelauf bei Schleifarbeiten Leitungen und Kabel ohne Quetsch- und Scherstellen verlegen, nicht auf Zug belasten Bauartzulassung für medizinisch-technische Geräte Kennzeichnungen und Gefahrenhinweise (verständlich, gut wahrnehmbar) Regelmäßige Prüfung prüfbedürftiger Arbeitsmittel Maßnahmen zur Vermeidung/Reduktion von Aerosolen, Stäuben, Nebeln Gefahrstoffkataster/Sicherheitsdatenblätter/Betriebsanweisungen Substitution von Gefahretheitsdatenblätter/Betriebsanweisungen Betriebsanweisung und Hygieneplan Nicht essen und trinken, vor den Pausen und nach Arbeitsende Hände reinigen, Hautpflegemittel benutzen Verhinderung von Zugluft durch geeignete Anordnung der Möbel oder Trennwände Luftbefeuchtung (relative Luftfeuchtigkeit > 50 %); regelmäßige Stoßlüftung Beleuchtungsstärke den Arbeiten entsprechend anpassbar (flimmer- und flackerfreie Beleuchtung, Re-	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		

# Ausfüllmuster

Gefährd faktor Nr.	Personenbezogene Schutzmaßnahmen	Soll		<u>Umgesetzt</u>	
Gef		JA	NEIN	JA	NEIN
1.2	Schutzhandschuhe/flüssigkeitsdichte Schutzhandschuhe	Х		Х	
1.3	Tragen von Schutzbrille, -schild, -schirm, -haube bei Erfordernis	Х		Х	
3.1	Handreinigung/-schutz und -pflege vor den Pausen und nach Ende der Tätigkeit	Х		Х	
3.2	Verwendung von Atemschutz- und Partikelmasken (Filterklasse FFP 2)	Х		Х	
7.1	Verwendung von Gehörschutz, wenn ein Beurteilungspegel von 80 dB(A) überschritten wird		Х		Х
8.6	Verwendung von Sehhilfen (Bildschirmarbeitsbrille)	Х			Х
8.6	Einhaltung des Sehabstands zum Monitor	Х		Х	
8.6	Individuell angepasste Einstellung des Arbeitsstuhls und des Arbeitstischs (Sitzhöhe an Körpergröße anpassen, Arm-/Beinwinkel mindestens 90°, Rückenlehne stützt Lendenbereich, Handauflagefläche)	Х		Х	

Mitgeltende Gefährdungsbeurteilungen					
Arbeitsmittel-Datenblätter			Biostoff-Datenblätter	Lärm-Gefährdungsbeurteilung	
	Gefahrstoff-Datenblätter		Arbeitsstätten-Datenblätter	Vibrations-Datenblatt	

Notwendige Unterweisungen	Unterweisungsgrundlagen
Gesetze/Verordnungen	ArbSchG, ArbStättV, GefStoffV, BetrSichV, BildscharbV, BioStoffV, ArbMedVV, LärmVibrationsArbSchV
DGUV Vorschrift, DGUV Regel, DGUV Information, DGUV Grundsatz	DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 3, DGUV Regel 112-189 ff, DGUV Regel 107-002, DGUV Regel 100-500, DGUV Information 215-410
Betriebsanweisungen	Betriebsanweisung zum Umgang mit Arbeitsmitteln, Maschinen, Geräten und Gefahrstoffen, Gefahrstoffverzeichnis
Fachthemen/Normen	
Betriebliche Regelungen	Alarmplan, Brandschutzordnung, Hautschutzplan

Handlungsbedarf besteht bezüglich:	NEIN	JA	Anmerkungen
Technische Schutzmaßnahmen	Х		
Organisatorische Schutzmaßnahmen	Х		
Personenbezogene Schutzmaßnahmen		X	wird nachgeholt
Gestaltung des Arbeitsplatzes	X		
Gestaltung des Arbeitsverfahrens	X		
Unterweisungen	X		
Betriebsanweisungen		X	Müssen aktualisiert werden
Vorsorgeuntersuchungen	Х		

	Datum		
Erstellung			
Wirksamkeitskontrolle			
Jährliche Überprüfung		Bearbeiter	Unternehmer
		-	•